

新洲区第三轮中央生态环境保护督察交办信访件办理情况清单

共30件, 办结25件, 阶段性办结5件

填表单位: 新洲区

填表时间: 2024年7月3日

序号	受理编号	交办问题基本情况	是否属实	长江日报公示情况	办结目标	督察期间是否办结	办理进展情况	是否办结	责任人被处理情况	责任单位
1	D3HB202405080007	1. 武汉市新洲区仓埠街荆港村张西湾255亩基本农田土壤被污染; 2. 之前向湖北国土资源厅反映过这个问题, 有人对基本农田进行非法施工, 已反映一年无人解决。	不属实		新洲区加大对基本农田的巡查力度, 加强群众宣传和解释工作。	已办结	新洲区加大对基本农田的巡查力度, 加强群众宣传和解释工作。	已办结	无	区自然资源和规划局、区农业农村局、区生态环境分局、方杨文旅园区
2	X3HB202405110010	武汉市新洲区双柳街道渔民反映武汉市新洲区林业局在长江生态环境保护中不作为, 乱作为和破坏长江十年禁渔期间的腐败问题。只给辖区内部分长江持证渔民落实了政策, 剩余部分渔民十年禁捕政策始终没落实到位, 几年来一直处于只禁捕没有退捕, 区农业局为了隐瞒平息自己的不作为乱作为, 要求新洲区长江持证渔民到已经纳入长江生态大保护的举水河继续捕捞, 由于一河两岸, 河属新洲区和团风县共同管理, 起初团风县渔政管理部门是不允许新洲区渔民在禁渔区的举水河作业捕捞, 后新洲区农业局请省厅渔政管理处处长打过招呼后, 团风县就同意了, 此等行为严重违反了党中央国务院对长江生态环境保护的宗旨。	属实		新洲区进一步加大长江禁捕退捕政策宣传力度。	已办结	获得群众理解和支持。	已办结	无	区农业农村局、双柳街
3	X3HB202405130038	武汉市新洲区李集街道张信村, 村民反映离居民生活区不足百米成立于1986年的武汉市新洲区昌盛泡花碱厂。1. 无环评手续, 无排污许可证, 无化工生产行政许可等手续。2. 长年排放污水、臭气和扬尘, 危害村民身体健康问题。	属实		新洲区加大对企业监管力度, 做好与信访人沟通和协调解释工作。	阶段性办结	息访息诉, 彻底解决历史遗留问题和隐患。	已办结	无	李集街、区生态环境分局
4	D3HB202405130020	武汉市新洲区郝城街巴徐村1组村民反映春江再生资源有限公司侵占耕地建厂, 一般都是夜间生产, 生产时废气很刺鼻。	属实		新洲区要求该公司加强日常环境管理, 严格落实各项生态环境保护措施, 进一步完善污染防治设施, 加大环境监管力度, 对发现的环境违法行为依法查处。	阶段性办结	息访息诉, 彻底解决问题隐患。	已办结	无	郝城街、区自然资源和规划局、区农业农村局、区生态环境分局
5	D3HB202405150057	武汉市新洲区李集街道张信村八组黄土坡附近的昌盛泡花碱厂, 已经停产, 但还是有废水溢出。希望查清原因并整改。	属实		新洲区责成企业采取有效措施, 在厂区东南角钢架棚内建集水池, 将厂内渗水全部收集处理, 防止渗水经墙体溢出。目前已委托第三方检测公司, 开展溯源排查整治。	阶段性办结	彻底解决历史遗留问题隐患。	已办结	无	李集街, 区生态环境分局
6	D3HB202405150053	武汉市新洲区文化社区34号家门口开了一家大型酒店(尚为酒店), 厨房正对着家门口, 油烟噪音扰民。	属实		新洲区督促企业加强油烟净化、减振隔音治理, 杜绝污染扰民, 后续根据油烟排放和噪音检测结果依法处理。	阶段性办结	污染整治达标。	已办结	无	郝城街、区城管执法局、区生态环境分局

7	D3HB202405150048	武汉市新洲区汪集街程山村4组的一个养鸡场，距离住户太近，鸡粪随意堆放，气味很臭，环境污染严重。	属实	新洲区督促企业进一步落实相关环保措施，确保场内无异味外散。	息访息诉。	已办结	该养殖场已完成北边防尘网建设。新洲区督促企业进一步落实相关环保措施，确保场内无异味外散。	已办结	无	汪集街、区农业农村局、区生态环境分局
8	X3HB202405150041	武汉市新洲区辛冲街道高新村四组涂国兵将麻城市大理石尾矿堆放在村里的土地上，距离最近的房屋仅十几二十米。	属实	新洲区已组织清理违规堆放的石硝灰，拟于2024年5月30日前清理完毕，对违法行为立案查处。	问题整改到位。	阶段性办结	新洲区已于2024年5月30日前将违规堆放的石硝灰清理完毕。已对涂某某公司的环境违法行为进行立案查处。	已办结	无	辛冲街、区生态环境分局
9	X3HB202405150002	武汉市新洲区阳逻街新村八组村民反映有一养鸡场未做任何环保处置，污染河水，鸡粪也无任何处置，直接倒入坑中，臭气扰民。	属实	新洲区责成凤和养殖场将堆肥痕迹清理完毕，铺撒生石灰消毒处理，2024年5月17日已完成整改。下一步加大监管力度，督促养殖企业严格落实环境管理，全面及时清运粪污，不得随意露天堆肥，最大程度减少环境影响。	加强管理杜绝异味扰民。	阶段性办结	新洲区责成凤和养殖场将堆肥痕迹清理完毕，铺撒生石灰消毒处理，2024年5月17日已完成整改。继续加大监管力度，督促养殖企业严格落实环境管理，全面及时清运粪污，不得随意露天堆肥，最大程度减少环境影响。	已办结	无	区农业农村局、区生态环境分局、海棠生态园
10	X3HB202405160086	1、武汉市新洲区辛冲街道高桥村四组涂国兵，多年来在村民土地上经营从麻城运来的大理石尾矿粉（含有毒成分），成泥浆状，下雨天尾矿粉流向田地，运输中造成新道公路污染；日夜进出噪声扰民。2、多次向市、区有关部门反映未果。	属实	新洲区对涂某某公司的违法行为进行立案查处，督促堆场整改到位，于2024年5月底清空石硝灰。	督促堆场整改到位，确保清空石硝灰。	阶段性办结	新洲区已于2024年5月30日前将违规堆放的石硝灰清理完毕。已对涂某某公司的环境违法行为进行立案查处。	已办结	无	辛冲街、区生态环境分局
11	D3HB202405190052	武汉市新洲区210县道徐古镇沙河村的一段路（与麻城市交界处），24小时不间断有大货车通行，对周边居民造成噪音和灰尘污染，希望限制大型车辆夜间通行。		新洲区加大该路面清扫保洁、洒水降尘频次，对路面、桥面损毁部位及时修复，建立健全重点路段保洁机制，保持路段路貌整洁；制作减速慢行、禁鸣喇叭、文明驾驶等安全提示牌；加强卡点执法巡查力度，加强夜间专项执法力度，重点关注砂石车辆超速超限超载、“抛洒遗撒”等问题；启动对破损严重的夫子河桥路段的整修。	修补破损道路，解决道路噪声、扬尘问题。	阶段性办结	新洲区常态化开展该路面清扫保洁，加大洒水降尘频次，已修复路面、桥面损毁部位，建立健全重点路段保洁机制，保持路段路貌整洁；已制作减速慢行、禁鸣喇叭、文明驾驶等安全提示牌3块；加强卡点执法巡查力度，不定期开展夜间专项执法，重点关注砂石车辆超速超限超载、“抛洒遗撒”等问题。	已办结	无	区交通运输局、区公安分局、徐古街
12	X3HB202405210019	武汉市新洲区李集街道张信村黄土坡武汉市昌盛泡花碱厂。1.该厂无环评评价手续，无排污许可证，无化工生产行政许可等手续。2.工厂擅自倾倒掩埋危险废物，随意堆放残渣。诉求：要求相关部门检测化工厂内部渗坑、渗管及堆放场的渗滤液是否达标；检测周边农田菜地污染情况，评估农田菜地的种植功能；检测地下水污染情况，对饮用水进行安全评估。	属实	2024年5月17日，新洲区进行现场调查，积极回应投诉人诉求；待信访人确定第三方检测机构后，邀请信访人、泡花碱厂负责人现场参与见证采样过程，按照检测规范采样送检。新洲区将根据检测结果依法依规处理，跟踪信访人后续整改。同时，进一步加强沟通、协调，引导信访人通过司法途径解决利益诉求。	历史遗留问题隐患彻底解决。	阶段性办结	2024年6月3日对泡花碱周边地下水，地表水及土壤进行采样，当日信访人参加采样过程。监测报告显示达标。2024年6月21日相关单位到李集街张信村组织党员群众座谈，解读监测数据，解答群众诉求。	已办结	无	李集街、区生态环境分局
13	D3HB202405220026	武汉市新洲区阳逻街道鄞家湖的鄞家湖综合整治工程收尾后，导致鄞家湖上游水质发黑发臭。	属实	1.新洲区、长江新区推动鄞家湖综合整治工程（二期）复工。 2.长江新区督促阳逻街道办事处落实属地责任，进一步加强鄞家湖日常管护，做好湖泊水面保洁、湖泊岸线及绿道维护等工作。 3.长江新区加强监管，落实已销号城市黑臭水体“长治久清”工作要求，每半月开展水质检测，每半年组织开展公众评议活动，巩固黑臭水体治理成效，确保不返黑返臭。	工程早日扫尾，现有整治成果进一步夯实。	阶段性办结	已向PPP项目公司发函，要求项目公司组织施工单位复工。	阶段性办结	无	区水务和湖泊局、区生态环境分局

14	X3HB202405280017	武汉市新洲区李集街道张信村，村民反映离居民生活区不足百米成立于1986年的武汉市新洲区昌盛泡花碱厂，无环评、排污许可等手续，对周边土壤和地下水造成严重污染。要求对厂区周边土壤和地下水进行检测，对饮用水进行安全评估。	属实	新洲区将加强与信访人的沟通，尽快进场采样监测，根据检测结果，依法依规进行处置。同时，进一步加强与信访人沟通、协调，积极引导信访人通过有效、合法途径解决合理诉求，切实做好群众工作。	加强与信访人沟通、协调，有效合规解决历史遗留问题。	阶段性办结	2024年6月3日对泡花碱周边地下水，地表水及土壤进行采样，当日信访人参加采样过程。监测报告显示达标。2024年6月21日相关单位到新集街张信村组织党员群众座谈，解读监测数据，解答群众诉求。	已办结	无	李集街、区生态环境分局
15	D3HB202405300055	武汉市新洲区文化社区34号尚为酒店的厨房正对着投诉人家门口，油烟、噪音扰民，前期向督察组反映过，完全没有改善。	属实	新洲区一是协调第三方检测机构于2024年6月14日前再次开展噪声监测，检验噪声治理效果，具体时间、流程待各方（含信访人）认可。二是责令酒店针对性加强减振隔音治理，有效杜绝噪声污染扰民，并加强与居民的沟通。三是郟城街道综合执法中心加大巡查管控力度，持续督促整改工作落实情况。	加强减振隔音治理，减少油烟、噪音对周边居民的影响。	阶段性办结	一、2024年6月13日委托武汉中地检测技术有限公司对整改后的噪音情况进行检测，文化里26号一楼卧室窗外1m为59.5分贝，一楼外为53.1分贝，标准数值为60分贝，检测结果均未超标。二、责令酒店针对性加强减振隔音治理，有效杜绝噪声污染扰民，并加强与居民的沟通。目前，酒店已对厨房和油烟净化集气罩加强封闭，烟道包裹约3厘米厚的隔音棉，严格限制作业时间、管束工作人员行为规范、避免人为碰撞及喧闹噪声。三、加大巡查管控力度，持续督促整改工作落实情况。	已办结	无	郟城街
16	D3HB202405310005	武汉市新洲区汪集街新畈村武汉宇成保温材料有限公司采用国家淘汰生产工艺进行生产。	不属实	无	无	已办结	加强监管，防止反弹。	已办结	无	汪集街、区科经局、区住建局、区行政审批局
17	X3HB202405310027	1.武汉市存在多家无资质预拌混凝土企业，这些企业无环评手续，现场混乱。（世荣预制构件厂、武汉山之鑫建材有限公司、武汉恒耀通建材有限公司、武汉凯宜建材有限公司、湖北省辛瑞达农业有限公司、武汉木兰鑫泰鹏建设工程有限公司、武汉凯腾建材有限公司、新洲区富鑫水泥制品厂、湖北中能楚磊源建材有限公司阳逻商混站、湖北雅壳建材有限公司、新洲区康冀建材经营部、武汉诚兴泰建筑材料有限公司、湖北润升建材有限公司、武汉新创筑隆建材有限公司）。2.武汉市未贯彻落实湖北省住建厅在2023年印发的《关于开展无资质预拌混凝土企业整治工作的通知》要求，依法依规关停取缔以上无资质企业。	属实	新洲区跟踪后续整改情况。一是继续紧盯所涉企业，杜绝整改问题反弹。二是举一反三，加强无资质搅拌站问题治理，加大有资质搅拌站监管力度，始终保持高压态势不松懈，开展全区预拌混凝土搅拌站规范化建设。	加强巡查和监管，依法依规严查无资质预拌混凝土企业违规生产行为。	阶段性办结	新洲区跟踪后续整改情况。一是继续紧盯所涉企业，杜绝整改问题反弹。二是举一反三，加强无资质搅拌站问题治理，加大有资质搅拌站监管力度，始终保持高压态势不松懈，开展全区预拌混凝土搅拌站规范化建设。	阶段性办结	无	汪集街、海棠生态园区、区住建局、区行政审批局
18	X3HB202405310019	武汉市新洲区郟城街汪家套湾村旁有一条排水沟，臭气熏天，污水横流。上游每天排放的污水和垃圾如同洪水猛兽般涌入沟内，沟内淤泥堆积，涵洞堵塞，排水功能丧失。每逢雨天或沟水较大时，污水就会溢流至农田，严重危害着村民生存环境。	属实	新洲区加快实施汪套湾区域雨污工程整治。汪套湾区域水系改造，已纳入郟城老城区排水管网改造及雨污分流工程规划范围。工程项目于2021年底开工，目前已建成雨污管网18.06公里。新洲区将汪套湾问题纳入农村黑臭水体整治。该水体整治已纳入全市农村黑臭水体整治整体推进工作计划，待项目资金确定后尽快落实，完成村湾截污分流等整治。	加快实施雨污工程整治，基本消除该处农村黑臭水体。	阶段性办结	新洲区加快实施汪套湾区域雨污工程整治。汪套湾区域水系改造，已纳入郟城老城区排水管网改造及雨污分流工程规划范围。工程项目于2021年底开工，目前已建成雨污管网18.06公里。新洲区将汪套湾问题纳入农村黑臭水体整治。该水体整治已纳入全市农村黑臭水体整治整体推进工作计划。已经对现场进行了初步踏勘，对水样进行了检测。同时，计划对该点位采取工程化措施，清淤和截污。目前，项目已经争取到了专项资金，下步待明确项目运作模式后按程序开工整治。	阶段性办结	无	郟城街、区农业农村局、区水务和湖泊局、区生态环境分局

19	X3HB202405310003	1. 武汉市新洲区李集街道武汉市昌盛泡花碱厂扬尘污染严重，熬胶产生异味大，污水直排。2. 该厂无环评手续，无排污许可证。3. 诉求：深挖厂区外排污沟，检测地下水污染情况，对饮用水进行安全评估。	属实	新洲区将按照规范要求，对厂区及周边土壤和地下水进行检测，当前正在与信访人共同选定检测单位，制订检测方案，确定检测点位、样品采集、项目指标、分析方法、检测标准、质量管控等内容，确保检测工作科学、公正、无异议。根据检测结果，跟踪信访件后续整改。同时，进一步加强同信访人之间沟通、协调，积极引导信访人通过有效、合法途径解决合理诉求。	开展检测，根据检测结果进一步处置；加强沟通，做好解释和引导工作。	阶段性办结	2024年6月3日对泡花碱周边地下水，地表水及土壤进行采样，当日信访人参加采样过程。监测报告显示达标。2024年6月21日相关单位到李集街张信村组织党员群众座谈，解读监测数据，解答群众诉求。	已办结	无	李集街、区生态环境分局
20	D3HB202406020044	环投固体废物处理基地预备在李集街莲花小学附近建立垃圾发电厂，当地村民担心建成后有污染，对健康有危害，反对建设该垃圾发电厂。	属实	新洲区循环经济园（固体废物综合处置基地）项目规划、开工建设等各项工作，均按照科学专业、严谨周密等要求开展。新洲区将进一步加大宣传解释力度，及时收集回应群众合理诉求，加快依法依规推进居民迁移补偿工作，维护安定和谐社会秩序，保障项目建设顺利开展。	息访息诉，避免邻避效应。	阶段性办结	新洲区循环经济园（固体废物综合处置基地）项目规划、开工建设等各项工作，均按照科学专业、严谨周密等要求开展。项目的废气采用国内先进、成熟的脱硫、脱硝、除尘工艺处理后排放，排放浓度远低于国家标准限值。同时项目按照相关要求设置了的环境防护距离，在项目投运前将对环境防护距离范围内的居民进行拆迁。项目废水分质进行处理，大部分废水处理回收，外排废水处理达到国家相关标准。 整改情况：一、加大宣传解释、细致开展群众工作。城管局主要负责人同项目建设工作专班来到循环经济产业园项目现场与群众开展宣传解释工作，耐心讲解政策，回应群众疑虑诉求，引导群众理性对待，遵守法律法规。二、依法依规推进安置补偿工作。城管局、李集街道相关负责人赴蔡甸区青山街道千子山循环经济产业园交流学习，了解项目征地、拆迁和安置工作的具体开展情况，以及在项目推进过程中的典型经验和做法进行了深入交流和探讨，共同讨论新形势下征地拆迁安置工作的新办法、新举措。	已办结	无	区行政审批局、区城管执法局、区生态环境分局、李集街
21	D3HB202406020030	武汉市长江新区阳逻街某湖已停工两年的污水处理工程，导致阳逻街道污水堆积严重，产生难闻气味，影响东方家园小区居民正常生活。诉求是处理该工程项目，整治堆积污水。	属实	1. 新洲区会同长江新区积极推动鄞家湖综合整治工程（二期）复工，督促PPP项目公司加快购置、安装相关设备设施，积极申请中央有关专项资金，实现工程早日完工，进一步夯实现有整治成果。 2. 长江新区组织对阳逻街道污水管网进行巡查，发现管网淤积3处、约100米，已完成清淤疏浚；加强片区5号、6号、7号污水提升泵站精细化调度，确保片区污水及时抽排至阳逻污水处理厂处理；启动阳逻街魏家湾周边清淤工程，对阳逻街军安南路、永平街等片区地下管网进行系统踏勘及清淤。下一步，长江新区加强污水处理厂及管网运维管理，强化日常巡查与维护检修，进一步提升阳逻街片区污水收集处理能力。	督促整治工程项目早日复工，现有整治成果进一步夯实。	阶段性办结	1、已向PPP项目公司发函，要求组织施工单位复工。 2、与施工单位进行对接，要求复工并尽快完成施工收尾。 3、谋划“倒水河流域鄞家湖生态修复与治理项目”，积极申报中央生态环境资金水污染防治项目，目前该项目已通过省级、国家级专家评审，正在报生态环境部审批。	阶段性办结	无	区水务和湖泊局、区生态环境分局

22	D3HB202406020022	武汉市新洲区汪集街程山村4组居民信访件D3HB202405150048公示提出质疑：1.鸡场气味很臭，不存在十米之外没有异味的情况。2.下雨天污水横流，污染水源，当地村民地下水无法使用。	属实	新洲区拟于2024年6月12日前委托第三方检测机构对该养殖场无组织废气开展监测，后续根据监测结果依法依规处置；并督促企业进一步落实相关环保措施，确保场内无异味外散、无粪污外排；同时，加强与信访人的沟通联系，做好解释工作。	落实相关环保措施，确保场内无异味外散、无粪污外排。	阶段性办结	新洲区已委托第三方检测机构对该养殖场无组织废气开展监测，监测结果没有超标；已督促企业落实了相关环保措施，场内无异味外散、无粪污外排；同时，加强与信访人的沟通联系，做好解释工作。	已办结	无	汪集街、区农业农村局、区生态环境分局
23	D3HB202406040012	武汉市新洲区郟城街文化里26号尚为餐饮紧挨居民区，噪音、油烟严重扰民。	属实	新洲区协调第三方检测公司于2024年6月14日前再次开展噪声监测检验噪声治理效果，并与信访人共同确定具体时间、流程；责令酒店针对性加强减振隔音治理，有效杜绝噪声污染扰民，并加强与居民的沟通；加大巡查管控力度，持续督促整改工作落实情况。	减少噪音、油烟扰民。	阶段性办结	一、2024年6月13日委托武汉中地检测技术有限公司对整改后的噪音情况进行检测，文化里26号一楼卧室窗外1m为59.5分贝，一楼外为53.1分贝，标准数值为60分贝，检测结果均未超标。二、责令酒店针对性加强减振隔音治理，有效杜绝噪声污染扰民，并加强与居民的沟通。目前，酒店已对厨房和油烟净化集气罩加强封闭，烟道包裹约3厘米厚的隔音棉，严格限制作业时间、管束工作人员行为规范、避免人为碰碰及喧闹噪声。三、加大巡查管控力度，持续督促整改工作落实情况。	已办结	无	区城管执法局、郟城街
24	D3HB202406040041	武汉市新洲区双柳街道莲湖村4组，修建高速公路钻井时产生的稀泥，堆放在农田和附近灌溉沟渠，污染农田。	属实	新洲区将进一步加强施工弃土监管。一是责令武汉源捷力机械设备租赁有限公司对施工沿线农田和沟渠全面巡查，组织弃土问题再清理、再整改，确保工程建设用地红线外无存放弃土。二是完善施工方案和应急预案。督促施工单位完善监理机制、加强应急储备，在附近莲湖村5组设置弃土临时堆放场，确保类似事件不再发生。	进一步加强施工弃土监管。	阶段性办结	新洲区进一步加强施工弃土监管。一是对施工沿线农田和沟渠全线进行了巡查，目前工程建设用地红线外无存放弃土；二是督促项目施工方完善了项目环、水保专项应急预案和施工专项方案，积极开展自查自纠行动，科学、合理处置弃土弃渣。加大了应急储备，并在附近莲湖村5组设置弃土临时堆放场，基本杜绝了类似情况发生。	已办结	无	区交通运输局、区农业农村局、双柳街
25	D3HB202406050041	1.武汉市新洲区郟城街刘集街老刘集采购站内：赛特机械厂在生产和切割时产生的噪音、烟尘严重扰民；另一家食品加工厂异味扰民。2.新洲区郟城街环卫所对面的新发不锈钢门窗厂，长期噪音扰民。	属实	新洲区责成企业当即整改到位，要求武汉市赛特机械有限责任公司立即更换车间破损玻璃，对配套污染防治设施进行维护保养，加强人员日常环境管理；要求武汉市海纳百川食品厂进一步封闭生产车间门窗，减少异味；要求武汉市新洲区新发建材经营部午间和晚间禁止切割作业，并在门店适当加装隔音材料，减少对周边居民的影响。	投诉问题当场解决，后续持续整改到位。	阶段性办结	新洲区责成企业当即整改到位，武汉市赛特机械有限责任公司已更换车间破损玻璃，并对配套污染防治设施进行维护保养，加强人员日常环境管理；武汉市海纳百川食品厂已封闭生产车间门窗，现场无异味；武汉市新洲区新发建材经营部午间和晚间禁止切割作业，并在门店加装隔音材料，已减少对周边居民的影响。	已办结	无	区生态环境分局、区行政审批局、区城管执法局、郟城街
26	X3HB202406050018	武汉市新洲区李集街道罗岗村内的多个养鸡户，将鸡粪随意倾倒至沟里、农田，导致空气恶臭、水源污染、土地污染，影响庄稼生长。	属实	新洲区继续跟踪信访件后续整改。一是加强宣传教育。对养殖户及周边村民开展法律知识宣讲，要求养殖户严格遵守《畜禽规模养殖条例》等法律法规，落实“粪不落地”方式，妥善处置粪污。二是加强科学施肥培训。引导农户科学施用有机肥，不在田间大量堆放，施肥前做好覆盖与“三防”措施，拒绝使用未完全腐熟的粪污。三是加强巡查监管力度。建立健全长效机制，落实网格化巡查监管，发现问题即行即改，持续督促整改工作落实。	持续整改到位。	阶段性办结	一是加强宣传教育。2024年6月7日，将该村养殖户集中在一起集中学习《畜禽规模养殖条例》等法律法规，要求落实“粪不落地”方式消纳，妥善处置粪污。二是加强科学施肥培训。引导农户科学施用有机肥，不在田间大量堆放，施肥前做好覆盖与“三防”措施，拒绝使用未完全腐熟的粪污。三是加强巡查监管力度。建立健全长效机制，落实网格化巡查监管，发现问题即行即改，持续督促整改工作落实。	已办结	无	区农业农村局、区生态环境分局、李集街

27	X3HB20240606011	武汉市新洲区李集街道武汉市新洲区昌盛泡花碱厂，无环评手续，无排污许可证，无化工生产经营许可证等手续，污染长年危害村民身体健康问题。	属实	2024年6月3日，省、市生态环境部门对原泡花碱厂厂区及周边土壤和地下水进行现场检查并监督采样，邀请信访人现场见证。 待检测报告出具后，组织张信村党员群众座谈，请相关专家解读各项数据，消除群众对周边环境的担忧。同时，加强沟通协调，积极引导信访人通过合法有效途径解决合理诉求，切实做好群众工作。	问题有效合规解决。	阶段性办结	2024年6月3日对泡花碱周边地下水、地表水及土壤进行采样，当日信访人参加采样过程。监测报告显示达标。2024年6月21日相关单位到李集街张信村组织党员群众座谈，解读监测数据，解答群众诉求。	已办结	无	生态环境分局、李集街
28	D3HB202406070050	1、武汉市新洲区中东风业有限公司，2006年至2018年期间将磷石膏大面积填埋在龙山社区居委会1组地下。2、新洲区金控港口公司在厂区地上堆放碎石，装卸时产生的噪音扰民。	属实	1.长江新区持续加强巡查监管，防止磷化工磷石膏堆场问题反弹。 2.新洲区贵成金控港口公司合理安排作业时间、运输线路，严格控制错峰生产，避开居民休息时间，不得夜间（22时至次日5时）作业，减少噪声扰民。	加强巡查监管，防止问题反弹。规范港口作业，减少噪音扰民。	阶段性办结	2.新洲区已责成金控港口公司按要求合理安排作业时间，该公司已严格控制了作业时间段，夜间（22时至次日6时）无作业情况。新洲区将密切关注该公司相关投诉，并加大企业检查频次，确保整治不反弹。	已办结	无	区科经局、生态环境分局、交通局、双柳街
29	X3HB202406080006	武汉市新洲区双柳街双埔村、孙洪村后面沿航天大道腌菜加工厂旁有一排水沟，黑臭水体的问题多年没有解决。这些臭水都是来自周围腌菜加工厂，臭水沟的水最终流入陶家大湖和七湖，使湖水水质变差。	属实	1.新洲区加强环境监管执法巡查，确保腌菜加工厂污水全部接入管网经污水处理后处理。 2.对双龙港组织一次全面清理，杜绝污水流入陶家大湖、七湖现象发生。 3.开展双柳街腌菜加工行业整顿，解决好土法腌菜问题。 4.新洲区计划于2024年6月22日前对双龙港水体开展监督性监测，按照农村黑臭水体整治要求进行治理。	加强执法监管，开展双龙港水体监督性检测，后续按要求整改到位。	阶段性办结	1.新洲区加强环境监管执法巡查，确保腌菜加工厂污水全部接入管网经污水处理后处理。相关企业已配套建有污水处理设施，污水经处理后排入市政管网。 2.对双龙港组织一次全面清理，杜绝污水流入陶家大湖、七湖现象发生。 3.开展双柳街腌菜加工行业整顿，解决好土法腌菜问题。 4.2024年6月18日对双龙港水体开展监测，将按照农村黑臭水体整治要求进行治理。	阶段性办结	无	区生态环境分局、区水务和湖泊局、双柳街
30	X3HB202406120001	武汉市新洲区汪集街湖东村咀上湾七组6号村民反映： 1.因村里门前路边建垃圾场，常年在其家门前焚烧垃圾，多次反映无果。 2.门前左右两边的粪池，一到夏天臭气熏天，特别是下雨天，粪池的粪水外溢，导致无法居住。	不属实	新洲区持续开展类似问题清查整改，一是加强环卫设施建设，严格环卫经营管理，确保城乡垃圾规范暂存、及时清运；二是加强环境宣传教育，倡导垃圾减量化、资源化、无害化处理，自觉杜绝垃圾焚烧；三是加强日常巡查监管，推进城乡环境综合整治，建设和美乡村。	持续开展类似问题清查整改，确保城乡垃圾规范暂存、及时清运。加强日常巡查监管，推进城乡环境综合整治，建设和美乡村。	已办结	新洲区持续开展类似问题清查整改，一是加强环卫设施建设，严格环卫经营管理，确保城乡垃圾规范暂存、及时清运；二是加强环境宣传教育，倡导垃圾减量化、资源化、无害化处理，自觉杜绝垃圾焚烧；三是加强日常巡查监管，推进城乡环境综合整治，建设和美乡村。	已办结	无	区城管执法局、区生态环境分局、汪集街