

2018年12月份污染源监督性监测简报

近期监测站完成了湖北中能木业有限公司、武汉帝元医用材料有限公司等54家污染源监督性监测（噪声单项除外）。现将截止12月25日的污染源监督性监测结果情况报告如下。

一、监测结果情况

1、废水部分

各单位废水监测结果汇总如下表

序号	单位	时间	地点	监测项目及浓度（mg/L,pH除外）												
				PH	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	粪大肠菌群	动植物油	石油类	生化需氧量	苯胺类	总氮	六价铬	总铅
1	湖北中能木业有限公司	2018.5.29	外排口	8.26	144	311	14.4	1.73	—	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	6—9	400	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	武汉天元千川渔具有限公司	2018.8.29	外排口	7.27	148	176	3.05	1.243	—	2.34	—	—	—	—	—	—
			执行标准	6—9	400	500	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	达标	—	—	—	—	—	—

	柳蔬菜食品有限公司		口													
			执行标准	6—9	70	100	15	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
18	武汉市新洲区汪集街污水处理厂	2018.7.27	外排口	6.74	17	27	4.37	0.26	—	—	—	—	—	—	—	
			执行标准	6—9	20	60	8 (15)	1	—	—	—	—	—	—	—	
			评价	达标	达标	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	
19	武汉市新洲区龙利园食品厂	2018.8.7	外排口	7.12	50	31	2.55	0.37	—	—	—	—	—	—	—	
			执行标准	6—9	70	100	15	0.5	—	—	—	—	—	—	—	
			评价	达标	达标	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	
20	武船重型工程股份有限公司	2018.8.1	外排口	7.05	13	26	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	
			执行标准	6—9	70	60	15	—	—	—	—	—	—	—	—	
			评价	达标	达标	达标	超标	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	武汉裕大华纺织有限公司	2018.8.1	外排口	7.23	12	16	0.270	0.23	—	—	—	—	—	0.81	—	
			执行标准	6—9	70	100	15	0.5	—	—	—	—	—	—	—	
			评价	达标	达标	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	
22	武汉市新洲区龙利园食品厂	2018.8.2	外排口	7.01	38	39	0.517	—	—	—	—	—	—	2.19	—	

			执行标准	6—9	400	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	武汉松石科技股份有限公司	2018.8.2	外排口	6.37	36	125	0.82	—	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	6—9	400	500	15	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
24	武钢维尔卡钢绳制品有限公司	2018.7.25	外排口	7.15	26	53	—	0.335	—	—	—	—	—	—	0.01L
			执行标准	6—9	400	500	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	—	达标
25	湖北玉如意芽业科技股份有限公司	2018.7.3	外排口	7.22	59	62	0.905	—	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	6—9	70	100	15	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
26	武汉市新洲区邾城街红峰村万家欠湾	2018.6.19	生活污水	7.22	15	22	6.61	0.89	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	6—9	20	60	8 (15)	1	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—
27	武汉市新洲区人民医院	2018.6.5	外排口	7.46	32	98	9.57	—	4600	—	—	—	—	—	—
			执行	6—9	60	250	—	—	5000	—	—	—	—	—	—

			标准																		
			评价	达标	达标	达标	—	—	达标	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	维他奶（武汉）有限公司	2018.8.15	外排口	8.23	55	88	1.50	3.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			执行标准	6—9	400	500	45	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	武汉市阳逻中山医院	2018.9.12	外排口	7.15	41	130	8.31	—	4600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			执行标准	6—9	60	250	—	—	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	达标	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

续上表

序号	单位	时间	地点	监测项目及浓度（mg/L,pH 除外）																		
				PH	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	粪大肠菌群	动植物油	石油类	生化需氧量	色度	苯胺类	总氮	六价铬	总铬	总砷	总汞	总铅	总镉	
30	邾城污水处理厂	2018.8.6	外排口	8.07	—	14	0.145	0.567	—	—	—	—	—	—	—	0.22	—	—	—	—	—	
			执行标准	6—9	—	60	8（15）	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	—	—	达标	—	—	—	—	—

31	邾城污水处理厂	2018.11.6	外排口	7.30	15	25	0.194	0.29	1233	0.21	0.3	5.6	4	—	0.306	未检出	0.009	未检出	未检出	未检出	未检出	
			执行标准	6—9	20	60	8(15)	1	10000	3	3	20	30	—	20	0.05	0.1	0.1	0.001	0.1	0.1	
			评价	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	—	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
32	武汉市汉阳污水处理厂	2018.8.6	外排口	7.26	—	17	4.30	0.446	—	—	—	—	—	—	7.48	—	—	—	—	—	—	
			执行标准	6—9	—	60	8(15)	1	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—	达标	—	—	—	—	—	—	—
33	武汉市汉阳污水处理厂	2018.11.6	外排口	7.25	16	26	3.08	0.12	1467	0.08	0.25	5.5	4	—	6.04	未检出	0.012	未检出	0.00022	未检出	未检出	
			执行标准	6—9	20	60	8(15)	1	10000	3	3	20	30	—	20	0.05	0.1	0.1	0.001	0.1	0.1	
			评价	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	—	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
34	武汉毅印有限公司	2018.8.15	处理后	7.66	85	175	1.20	0.172	—	—	—	34.0	30	1.12	3.19	—	—	—	—	—		
			执行标准	6—9	100	200	20	1.5	—	—	—	50	80	1.0	30	0.5	—	—	—	—	—	
			评价	达	达	达	达标	达标	—	—	—	达标	达	超	达	达	—	—	—	—	—	

			执行标准	30	200	240	—	—	—	—	—	25
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	达标
2	武汉天元千川渔具有限公司	2018.8.29	除尘后	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	120	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
3	武汉威林科技股份有限公司	2018.8.29	搅拌包装装置 1#	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	120	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
			搅拌包装装置 2#	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	120	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
4	武汉帝元医用材料有限公司	2018.8.22	除尘后	11.4	未检出	96	—	—	—	—	—	—
			执行标准	20	50	150	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
5	武汉钢铁江北集团有限公	2018.8.21	拉丝作业区 1#	15.2	—	—	—	—	—	—	—	

			执行标准	120	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
7	武汉生辉金属制品有限公司	2018.9.10	抛丸机除尘装置 1#	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	120	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
8	武汉钢铁绿色城建金属结构有限责任公司	2018.11.30	立式多功能钢材抛丸机 Q6925	36.7	—	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	120	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
			通过式钢材抛丸机 Q6910B	41.2	—	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	120	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
9	武汉明友木业有限公司	2018.5.25	除尘后	28.8	—	155	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
10	武汉金贺港木业有限公司	2018.5.23	除尘后	27.7	—	119	—	—	—	—	—	

			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
11	武汉吉星国昌建筑模板有限公司	2018.5.25	除尘后	28.2	—	159	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
12	武汉市欣扬帆新型墙体材料有限公司	2018.6.12	除尘后	22.8	—	70	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
13	武汉市隕久环保材料有限公司	2018.6.22	除尘后	25.8	—	115	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
14	武汉澳华农牧科技有限公司	2018.6.26	除尘后	19.4	22	83	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
15	武汉恒之昌木业有限公司	2018.6.21	除尘后	27.9	37	173	—	—	—	—	—	

			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
16	武汉市花果山木业有限公司	2018.7.11	除尘后	23.2	—	95	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
17	武汉市新洲区鑫龙灰砂砖厂	2018.7.19	除尘后	24.3	—	90	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
18	武汉市明博佳源建筑材料有限公司	2018.8.2	除尘后	9.12	—	63	—	—	—	—	—	—
			执行标准	20	50	150	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
19	阿尔斯通高压电气设备(武汉)有限公司	2018.7.3	除尘后	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—
			执行标准	120	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	—	—	—	—	—	—	—
20	武汉振德医用敷料有限公	2018.8.14	除尘后	23.5	—	146	—	—	—	—	—	

	司		执行标准	30	100	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
21	武汉市力立祥模板有限公司	2018.9.5	除尘后	28.7	172	80	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
22	武汉市兴之发木业有限公司	2018.8.29	除尘后	23.8	104	121	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
23	武汉市悟天动物无害化处理有限公司	2018.9.11	除尘后	11.0	50	89	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
24	武汉市鸿森建筑模板有限公司	2018.9.27	除尘后	25.5	—	93	—	—	—	—	—	—
			执行标准	30	200	200	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	达标	达标	—	—	—	—	—	—
25	武汉市兴之宁木业有限公司	2018.9.27	除尘后	26.7	—	81	—	—	—	—	—	

二、监测情况综述

1、废水排放情况

本期除武昌船舶重工集团有限公司（双柳基地）、双柳三家蔬菜食品有限公司、武汉市双柳蔬菜食品有限公司、武汉市汉味鲜绿色食品有限公司、武汉市孙洪蔬菜食品有限公司、武船重型工程股份有限公司、武汉毅峰印染有限公司外排废水部分项目超标排放外，其他被监测单位均达标。

2、废气排放情况

本期被监测单位均达标排放。