

## 2020年9月份污染源监督性监测简报

近期监测站完成了湖北亚东水泥有限公司、郟城污水处理厂等6家污染源监督性监测（噪声单项除外）。现将截止9月30日的污染源监督性监测结果情况报告如下：

### 一、监测结果情况

#### 1、废水部分

各单位废水监测结果汇总如下表

序号	被测单位	时间	地点	监测项目及浓度（mg/L, pH、粪大肠菌群、色度、水温除外）																	
				PH (无量纲)	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	粪大肠菌群 (个/升)	五日生化需氧量	总氮	总铬	六价铬	总汞	总砷	石油类	动植物油	色度 (倍)	阴离子表面活性剂	水温 (℃)	
1	湖北亚东水泥有限公司	2020.08.25	处理后	6.84—6.86	—	152	18.2	3.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			执行标准	6—9	—	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			评价	达标	—	达标	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2	邾城污水处理厂第三季度	2020.09.16	外排口	7.24—7.27	7	13	0.150	0.18	307	1.1	6.02	0.017	ND	0.00015	0.0003	0.56	0.48	2	0.43	25.5
			执行标准	6—9	10	50	5(8)	0.5	1000	10	15	0.1	0.05	0.001	0.1	1	1	30	0.5	—
			评价	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
3	阳逻污水处理厂第三季度	2020.09.16	外排口	7.18—7.29	6	14	0.272	0.22	233	1.8	2.40	0.037	ND	0.00015	0.0012	0.74	0.23	2	0.43	26.3
			执行标准	6—9	10	50	5(8)	0.5	1000	10	15	0.1	0.05	0.001	0.1	1	1	30	0.5	—
			评价	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

## 2、废气部分

各单位废气监测结果汇总如下表

序号	被测单位	时间	地点	监测项目及排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> , 以下全部项目, 臭气浓度除外)、排放速率 (kg/h)									
				颗粒物		二氧化硫	氮氧化物	烟气黑度	甲醛		氨	硫化氢	臭气浓度 (无量纲)
				排放浓度	排放速率				排放浓度	排放速率			
1	湖北中能木业有限公司	2020.09.11	压机系统除尘后	4.31	0.30	—	—	—	5.39	0.375	—	—	—
			执行标准	120	23	—	—	—	25	1.4	—	—	—
			评价	达标	达标	—	—	—	达标	达标	—	—	—
			热能中心锅炉	27.4	—	ND	162	<1	3.99	2.89	—	—	—
			执行标准	30	—	200	200	≤1	25	3.8	—	—	—
			评价	达标	—	达标	达标	达标	达标	达标	—	—	—
2	武汉市福源木业有限公司	2020.08.31	除尘后	实测<20	—	40	83	1	—	—	—	—	—
			执行标准	30	—	200	200	≤1	—	—	—	—	—
			评价	—	—	达标	达标	达标	—	—	—	—	—

3	武汉市宝林丰木业有限公司	2020.09.08	除尘后	实测<20	—	31	124	1	—	—	—	—	—
			执行标准	30	—	200	200	≤1	—	—	—	—	—
			评价	—	—	达标	达标	达标	—	—	—	—	—

## 二、监测情况综述

### 1、废水排放

本期被监测单位均达标排放。

### 2、废气排放

本期被监测单位均达标排放。